

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

Объекта социальной инфраструктуры

(учебный корпус №1 ГБПОУ РО

«Новочеркасский машиностроительный колледж»

Новочеркасск

2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления УТиСР  
Администрации г.Новочеркаска  
\_\_\_\_\_ К.С. Хмельницкий  
« 1 » 10 20 18 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **учебный корпус №1 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»**
- 1.2. Адрес объекта: **г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **лит. «А»**  
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 3487,3 кв.м.**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **да; 8517 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1888 г.**, последнего капитального ремонта: **до 1980 г.**(точных сведений нет)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015-2017 гг., капитального: - сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»; ГБПОУ РО «НМК»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **министерство общего и профессионального образования Ростовской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (образовательная)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **ин-**

валиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **600 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Движение: от конечной остановки трамвая (маршрут №2); от автовокзала и ж/д вокзала маршрутным такси №50 - до колледжа (корпус №1), расположенного по адресу улица Троицкая, 39/166; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м.**;

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**;

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (движение от остановки транспорта (трамвай, маршрутное такси) до корпуса №1 пешком по территории с уклоном 1,3% )*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** требуется выполнение работ для адаптации объекта (реконструкция здания, благоустройство территории для доступности, монтаж связи для информации и сопровождения).

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт (п. 6, 7), капитальный ремонт (п. 1, 2, 4,5), реконструкция (п.3)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ не определен

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не определено \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - полная доступность на объект всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с министерством общего и профессионального образования Ростовской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решения Комиссии протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ РО «НМК»

С.Е. Федоров

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**АНКЕТА**

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1**

от « \_\_\_\_\_ » 201\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта: **учебный корпус №1 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»**

1.2. Адрес объекта: **г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

1.3. Сведения о размещении объекта: **лит. «А»**

- отдельно стоящее здание **3 этажа, 3487,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **да; 8517 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1888 г.**, последнего капитального ремонта: **до 1980 г.**(точных сведений нет)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015-2017 гг., капитального: -**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»; ГБПОУ РО «НМК»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **министерство общего и профессионального образования Ростовской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (образовательная)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, дистанционно**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **600 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

движение от конечной остановки трамвая (маршрут №2); от автовокзала и ж/д вокзала маршрутным такси №50 до колледжа (корпус №1), расположенного по адресу улица Троицкая, 39/166 ; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м.**;

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**;

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет - нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* - **есть**, (движение от остановки транспорта (трамвай, маршрутное такси) до корпуса №1 пешком по территории с уклоном 1,3% )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** требуется выполнение работ для адаптации объекта.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт (п.6, 7), капитальный ремонт (п. 1,2, 4, 5), реконструкция (п.3)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано Директор ГБПОУ РО «НМК» С.Е.Федоров, тел. 8(8635)22-25-55 зам.директора по АХР Ильин С.В.

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УТиСР Администрации  
г. Новочеркасска  
\_\_\_\_\_ К.С. Хмельницкий  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

**г. Новочеркасск**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта **Учебный корпус №1 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»**
- 1.2. Адрес объекта **г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **лит. «А»**  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3487,3 кв.м.**  
- наличие прилегающего земельного участка (да); **8517 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1888 г.**, последнего капитального ремонта: **до 1980 г.**(точных сведений нет)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015-2017 гг., капитального: -**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский машиностроительный колледж»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346428 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **организация осуществляет образовательную деятельность**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

движение от остановки трамвая до корпуса №1 расположенного по адресу улица Троицкая, 39/166 составляет 50 метров;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м.**;

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**;

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, (движение от остановки трамвая до корпуса №1 пешком по территории с уклоном 1,3%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (нет)**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У)		1;2;3;4;5;6;7; 8;9;25;26
2	Вход (входы) в здание	ВНД		8;9;10;13-1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		11;12;13;14; 15;27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		16;17;18;19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		20;21;22;23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)		24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		-

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ВНД, требуется выполнение работ по адаптации объекта

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт (п.6,7) Капитальный ремонт (п.1,2,4,5), Реконструкция (п.3)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ \_\_\_\_\_ не определен  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не определено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
полная доступность на объект всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
в сфере проектирования и строительства, охраны памятников

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -;

4.4.6. другое согласование с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
www.nmk35.ru

(наименование сайта, портала)



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1;2;25	Старое асфальтовое покрытие Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	К,О,С  все	Приведение в надлежащее состояние асфальтового покрытия Оборудование доступными элементами информации об объекте	Асфальтирование  Установка элементов информации
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		3;4;5; 6;7;26	Старое асфальтовое покрытие	К,О,С	Приведение в надлежащее состояние асфальтового покрытия	Асфальтирование
1.3	Лестница (наружная)	Есть		8;9	Ступени неровной геометрии Отсутствие пандуса	К,О,С	Приведение ступеней в надлежащее состояние Установка пандуса	Ремонт ступеней  Установка пандуса
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участка)</b>	ДЧ-И (Г,У)		1;2;3;4;5;6;7;8;9;25;26	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общая территория, в том числе прилегающая к зданию, имеет старое асфальтовое покрытие с неровностями и перепадами, ступени имеют неровную геометрию. Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

**Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		8;9	Отсутствует цветовая разметка ступеней Отсутствует наружный пандус	К,О,С К,О	Выполнить необходимую цветовую разметку Выполнить установку пандуса	Нанести цветовую разметку Установить наружный пандус
2.2	Пандус (наружный)	Нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		10; 3-1	Отсутствует пандус	К,Г,О	Оборудовать доступность входа в здание Оборудовать пандус	Устройство пандуса
2.4	Дверь (входная)	Есть		10	Отсутствие приборов и устройств ( для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней)	К,Г,О, С,У	Оборудовать отсутствующими приборами и устройствами	Установка приборов и устройств
2.5	Тамбур	Нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входы в здание</b>	<b>ВНД</b>		8;9;10;13-1	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, рекреация)	Есть		11,12	Наличие лестниц не оборудованных пандусом	К,О,С	Устройство пандуса с ограждением	Устройство пандуса Нанесение разметок
3.2	Лестницы (внутри здания)	Есть		13;14; 15	Не оборудована пандусом, отсутствует визуальная, тактильная, цветовая разметки	К,О,С	Устройство пандуса и нанесение разметки	Устройство пандуса и нанесение разметок
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		27	Отсутствие приборов и устройств ( для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней)	К,Г,О, С,У	Оборудовать отсутствующими приборами и устройствами	Установка приборов и устройств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		15	Лестницы не оборудованы пандусом, отсутствует визуальная и тактильная, цветовая разметки, нет акустических средств информирования	К,Г,О, С,У	Оборудовать пандус, нанести разметки, установить средства информирования	Установка пандуса, нанесение разметок Установка средств информирования
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		11,12,13,14,15, 27	Реконструкция

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется реконструкция

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		16, 17	Отсутствие необходимых информационных систем	все	Оборудование необходимыми информационными системами	Установка информационных систем
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		18, 19	Отсутствие необходимых информационных систем	все	Оборудование необходимыми информационными системами	Установка информационных систем
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>зона обслуживания инвалидов</b>	ДП-В	7,2	1,7,8,9,10,11,19	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		20, 21, 22, 23	Узкий дверной проем, отсутствуют поручни и кабинка для инвалидов	К	Устройство кабины для инвалидов Устройство дверного проема	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДП-И(С,К, О, У)	23		КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Учебный корпус №1 ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж», г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		24	Нет специальных визуальных обозначений для инвалидов	К, С	Установка визуальных средств	ТР
6.2	Акустические средства	Нет		-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется оборудование объекта визуальными, акустическими и тактильными средствами информирования.


FN




N 2




N3





44













B. N.






ЭТО ВОССТАВЛЕНА  
ВЪЗМЪЩАЮЩАЯ  
РОДИТЕЛНИ И  
ВОПЛЕДЖ

31












1000







СЛУЖБА  
 КОМПЬЮТЕРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Введение  
 1. Общие сведения  
 2. Структура  
 3. Основные задачи

Введение  
 1. Общие сведения  
 2. Структура  
 3. Основные задачи

Введение  
 1. Общие сведения  
 2. Структура  
 3. Основные задачи



П. П. ПЕТРОВ  
 Профессор  
 1910-1980





А. А. АНДРЕЕВ  
 Профессор  
 1915-1985



В. В. ВАСИЛЬЕВ  
 Профессор  
 1920-1990


7/12







n 18


67N  
2/19





N20







W23

# ПРАВИЛА

## ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ




### 01

Содержит текст правил пожарной безопасности, разделенный на несколько колонок. Включает различные подзаголовки и абзацы текста, а также иллюстрации.


Эксплуатация





№25

926





# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АДРЕС (месторасположение):

Россия, Ростовская область, город Новочеркасск

на здание ГРАЖДАНСКОЕ

(назначение нежилого строения)

улица (пер.) ул. ТРОИЦКАЯ 39/166

Инвентарный номер	1576					
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

Паспорт составлен по состоянию на " 16 " ноября 2006 г.

(указывается дата последней инвентаризации обследованной)

Федеральное унитарное предприятие  
"ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"  
г. Новочеркасск

Директор \_\_\_\_\_

